

- 1, - 1 Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

МЕТ-Д1

МЕТ-Д1А

ГАРАНТИЯ НА ТВЕРДОМЕР - 3 ГОДА

Твердомер представляет собой портативный прибор, состоящий из электронного блока и датчика, соединенных между собой кабелем.

Электронный блок выпускается в двух модификациях. Модификация электронного блока для твердомера МЕТ-Д1 выполнена в пластмассовом корпусе. Модификация электронного блока для твердомера МЕТ-Д1А выполнена в алюминиевом, пылевлагонепроницаемом корпусе, класса защиты IP66.

Твердомер комплектуется динамическим датчиком Д. По заявке заказчика, твердомер может быть укомплектован также коротким датчиком ДК. Характеристики всех датчиков приведены в Таблице. Датчики совместимы с любой модификацией электронного блока.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА	НАИМЕНОВАНИЕ ДАТЧИКА
Д	Динамический
ДК	Динамический короткий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Реализует метод отскока (Лейба). Метод отскока очень прост, производителен и не требует специальных навыков. Он особенно подходит для измерений твердости на массивных изделиях, изделиях с крупнозернистой структурой, кованных и литых изделиях.



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- измерение твердости металлов и сплавов по стандартизованным шкалам твердости Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD);
- наличие трех дополнительных шкал Н1 (HL), Н2, Н3 для калибровки различных шкал твердости (например, Лейба (HL), Роквелла В, Супер-Роквелла, Бринелля (HBW) и т.д.) для контроля твердости изделий из стали и других металлов (например, чугуна, алюминия и т.д.);
- использование шкалы Rm (МПа) для определения предела прочности на разрыв (для сталей перлитного класса по ГОСТ 23761);
- возможность контроля твердости изделий, которые по габаритам недоступны для стационарных твердомеров;
- наличие архива и программного обеспечения для связи с компьютером.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Для определения значения твердости методом отскока, размеры отпечатка не определяются оптически, как это принято в классических методах. Здесь измерение твердости основано на определении отношения скоростей бойка, находящегося внутри датчика, до и после удара. На конце бойка расположен твердосплавный шарик, непосредственно контактирующий с контролируемой поверхностью в момент удара. Внутри бойка находится постоянный магнит. Боек, после нажатия спусковой кнопки, при помощи предварительно взведенной пружины, выбрасывается на измеряемую поверхность. При этом боёк перемещается внутри катушки индуктивности и своим магнитным полем наводит в ней ЭДС. Сигнал с выхода катушки индуктивности подается на вход электронного блока, где преобразуется в значение твердости выбранной шкалы и выводится на дисплей.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Измерение изделий массой менее 3-х кг или толщиной менее 12 мм возможно только при выполнении следующих условий:

- наличии чугунной или стальной опорной плиты массой не менее 3 кг;
- наличии смазки для притирки изделия к опорной плите;
- изделие должно быть ПЛОТНО притерто к поверхности опорной плиты.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШКАЛА ТВЕРДОСТИ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА
Шкала "С" Роквелла	(20 - 70) HRC	± 2 HRC
Шкала Бринелля	(75 - 450) HB	± 12 HB
Шкала Виккерса	(75 - 1000) HV	± 15 HV
Шкала Шора	(23 - 102) HSD	± 3HSD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ	Принцип отскока (Лейба)	
ТИПЫ ДАТЧИКОВ	Д, ДК	
ДИАМЕТР ТВЕРДОСПЛАВНОГО ШАРИКА	не менее 2,5 мм	
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА	не более 3,2 Ra	
РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА	не менее 10 мм	
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА	не менее 3 кг	
ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА	не менее 12 мм	
СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА	Не менее 100000 измерений	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Сеть переменного тока, V/Hz	100-240/50-60
	Аккумулятор	1,2 V
	Потребляемая мощность	>3,0 VA
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	8 часов	
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА	Без подсветки	<ul style="list-style-type: none"> • 16 ч (пластмассовый корпус) • 20 ч (алюминиевый корпус)
	С подсветкой	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ч (пластмассовый корпус) • 8 ч (алюминиевый корпус)
	От сети переменного тока	неограниченно
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -10° до +50°С	
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ	от -35° до +60°С	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Относительная влажность 30 до 80%	
ОБЩИЙ РАЗМЕР	Электронный блок МЕТ-Д1	145x80x40 мм
	Электронный блок МЕТ-Д1А	180x80x42 мм
	Датчик Д (длина x диаметр)	140x25 мм
	Датчик ДК (длина x диаметр)	80x25 мм
МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ)	Твердомер МЕТ-Д1	0,45 кг
	Твердомер МЕТ-Д1А	0,87 кг
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом.	
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ	Доступна	
ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ	Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, автовыключение через 150 сек.	
ПАМЯТЬ (АРХИВ)	99 показаний, которые сохраняются при выключении питания	
ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-Д» (ИЛИ «МЕТ-ДА»)	Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером.	
ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ»	Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты.	
ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С	1,5	

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.	
	МЕТ-Д1А	МЕТ-Д1
Электронный блок МЕТ-Д1А в алюминиевом корпусе	1	—
Электронный блок МЕТ-Д1 в пластмассовом корпусе	—	1
Датчик динамический Д, ДК	1	1
Толкатель для датчика ДК	1	1

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.	
	МЕТ-Д1А	МЕТ-Д1
Кабель для соединения датчика динамического с электронным блоком	1	1
Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству	1	1
Зарядное устройство	1	1
Аккумуляторная батарея типоразмера АА	4	—
Аккумуляторная батарея типоразмера С	—	1
Эталонные меры твердости для калибровки (по заказу)	2	2
Ключ для винтов батарейного отсека	1	—
CD-диск с внешним программным обеспечением "МЕТ" и руководством по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ	1	1
Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП	1	1
Свидетельство о поверке	1	1
Паспорт	1	1
Универсальный чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне	1	1
Упаковочная сумка	1	1




В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ТВЕРДОМЕРА ВХОДЯТ:

- эталонные меры твердости по шкалам Бринелля, Виккерса, Шора, Роквелла "С", Роквелла "В", Роквелла "N" и др. для проверки показаний твердомера и его калибровки;
- штатив к датчику ультразвуковому для обеспечения плавного нагружения датчика и идеальной перпендикулярности к измеряемой поверхности (1);
- шлифовальная машинка на аккумуляторах для подготовки зоны измерения на поверхности изделия, уменьшения шероховатости, удаления окалины, ржавчины, наклепа и обработки сварных швов;
- сменные насадки к датчику ультразвуковому для проведения достоверных измерений на сферических (2) и цилиндрических (3) поверхностях;
- втулка к датчику ультразвуковому для измерения в труднодоступных местах (4).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ

Имеет: удобные боковые отделения для датчиков, прочную поясную шлёвку, манжет для предплечья. Позволяет фиксировать электронный блок в любом удобном положении для оператора твердомера.



USB-ПОРТ ДЛЯ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ

Позволяет переносить данные в компьютер для их просмотра, сохранения, выборки и обработки, составления графиков, а также последующей распечатки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДИНАМИЧЕСКОМУ ТВЕРДОМЕРУ МЕТ-Д1 / МЕТ-Д1А

Указанные принадлежности оплачиваются дополнительно.

ЭТАЛОННЫЕ МЕРЫ ТВЁРДОСТИ (ГОСТ 9031-75; 8.426-81)

Две эталонные меры твердости с максимально и минимально возможными значениями твёрдости используются для проверки правильности показаний твердомера и, в случае необходимости, его калибровки.

Например, если Вы проводите контроль твердости по шкале Роквелла "С", то для калибровки твердомера требуется две меры твердости Роквелла со значениями 25 ± 5 HRC и 65 ± 5 HRC.



ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Dremel 8000-60



Циатим 201

ПОРТАТИВНЫЕ ТВЕРДОМЕРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ КАЧЕСТВА

Точность измерений обеспечивается передачей значений твёрдости от Государственных Эталонов Твёрдости РФ непосредственно портативному твердомеру для металлов, минуя промежуточные звенья государственной поверочной схемы.

Прямое измерение по основным шкалам твёрдости (Роквелла, Бринелля, Виккерса и Шора) достигается за счет калибровки только с помощью эталонных мер твердости без использования переводных таблиц, которые "зашиты" в программы других твердомеров, увеличивающих погрешность измерения.

Возможность самостоятельно откалибровать твердомер (в течение нескольких минут), что позволяет восстановить точность показаний переносного твердомера при возможном износе механических частей датчика (пружина, боёк) в процессе интенсивной эксплуатации.

Удобство передачи и обработки данных на компьютере достигается за счет подключения твердомера к современному высокоскоростному порту USB и использования эксклюзивного программного обеспечения.

Высокая степень защиты алюминиевого, герметичного, пыле-влагозащищенного, термостойкого корпуса электронного блока.

3 года гарантийного обслуживания и последующая техническая поддержка.

В АЛЮМИНИЕВОМ, ПЫЛЕВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОРПУСЕ, КЛАССА IP 66.



В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ



Ультразвуковой, динамический и комбинированный твердомеры предназначены для неразрушающего контроля твёрдости изделий в цеховых, лабораторных и полевых условиях. Твердомеры достоверно измеряют твердость металлов и сплавов по шкалам твердости:

- основным: Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD);
- дополнительным: Роквелла (HRB), Супер-Роквелла (HRN и HRT), Лейба (HL) и другим.

Позволяют измерять твердость металлов существенно отличающихся по свойствам от стали (алюминиевых, медных сплавов и т.д.) и определять предел прочности на растяжение изделий из углеродистых сталей перлитного класса.

Твердомеры зарегистрированы в государственных реестрах утвержденных типов средств измерений России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также в отраслевых реестрах ОАО "РЖД" и Госкорпорации "Росатом".

Центр "МЕТ" имеет лицензию на производство твердомеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СТАЦИОНАРНЫМИ ТВЕРДОМЕРАМИ

Работа с поверхностным слоем металла: стационарные твердомеры под действием больших нагрузок "продавливают" поверхностный слой, подвергнутый наплавлению, напылению, механической, термической и другим видам поверхностной обработки металла.

Крупногабаритные изделия и труднодоступные места в изделиях: для стационарных твердомеров подобный контроль твердости недоступен из-за технических и конструктивных ограничений.

Измерения на месте производства и эксплуатации изделий: портативность позволяет измерять твёрдость изделия непосредственно на месте производства и эксплуатации изделий в цеховых, лабораторных и полевых условиях.

8 шкал твердости: экспресс-анализ твёрдости изделия по 8-ми различным шкалам твёрдости (в отличие от 1-3 шкал в стационарных твердомерах).

Высокая производительность: время одного измерения портативным твердомером в 5-10 раз меньше времени измерения стационарным.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93